



استاندارد ملی ایران
۱۴۷۶۱-۱
تجدید نظر اول
۱۳۹۶



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران
Iranian National Standardization Organization

INSO
14761-1
1st. Revision
2018

Identical with ISO
10406-1: 2015

پلیمر مسلح شده با الیاف (FRP) برای تسلیح
بتن - قسمت ۱: میله‌ها و شبکه‌های FRP
روش‌های آزمون



دارای محتوای رنگی

**Fibre-reinforced polymer (FRP) for
reinforcement of concrete- Test methods-
Part 1: FRP bars and grids**

ICS:91.100.30; 83.120

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

ایمیل: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«پلمیر مسلح شده با الیاف (FRP) برای تسلیح بتن- قسمت ۱: میله‌ها و شبکه‌های FRP- روش آزمون»

سمت و / یا محل اشتغال:

رئیس:

عضو هیات علمی- دانشگاه شهید چمران اهواز

رسولان، ایرج

(دکتری مهندسی عمران- سازه)

دبیر:

مدیرعامل- شرکت زرگستر روبینا

کیوان راد، امین

(کارشناسی مهندسی عمران)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

مهندس ناظر- شرکت مهندسین مشاور فرادید

اندامی، محمدحسین

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه)

مدیر عامل- شرکت پارس ارونده آسیا

بختیاری نژاد، امید

(دکتری مهندسی عمران- آب)

مدرس- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

بهروزی، فاطمه

(دکتری مهندسی عمران- آب)

کارشناس طراحی عمرانی- سازمان آب و برق استان خوزستان

بهزادی، علی اصغر

(کارشناسی مهندسی عمران)

مدیرعامل- آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن انطباق‌گران

خرائیل، رضا

(کارشناسی مهندسی عمران)

مدیر کنترل کیفیت- شرکت تولیدی شلنگ و لوله خوزستان

زرگر، مینا

(کارشناسی شیمی کاربردی)

کارشناس- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان

سید شرفی، سید هادی

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه)

کارشناس تدوین- اداره کل استاندارد استان خوزستان

فاتحی، محمدرضا

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

سمت و/ا یا محل اشتغال:

اعضا: (سامی به ترتیب حروف الفبا)

عضو مستقل

کیوان راد، ایمان

(کارشناسی ارشد مهندسی مواد- جوش)

کارشناس- شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

منتظر حجت، سجاد

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه)

ویراستار:

اداره کل استاندارد استان سمنان

طیبیان، محمدرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش‌گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات، تعاریف و نمادها
۱۰	۴ ضوابط کلی آزمون‌ها
۱۱	۵ روش آزمون خواص مقطع عرضی
۱۳	۶ روش آزمون خواص کششی
۲۰	۷ روش آزمون استحکام پیوندی به‌وسیله آزمون بیرون کشیدگی
۲۶	۸ روش آزمون عملکرد مهارها
۳۰	۹ روش آزمون آسودگی درازمدت
۳۳	۱۰ روش آزمون خستگی کششی
۳۷	۱۱ روش آزمون مقاومت قلیایی
۴۱	۱۲ روش آزمون برای شکست خزشی
۴۴	۱۳ روش آزمون استحکام برش عرضی
۴۸	۱۴ روش آزمون خواص کششی خمشی
۵۲	۱۵ روش آزمون ضریب انبساط حرارتی طولی با تحلیل مکانیکی - حرارتی

پیش‌گفتار

استاندارد «پلیمر مسلح شده با الیاف (FRP) برای تسلیح بتن- قسمت ۱: میله‌ها و شبکه‌های FRP» که نخستین بار در سال ۱۳۹۰ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی / منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در هفتاد و هفتاد و چهارمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد ساختمان، مصالح و فرآوردهای ساختمانی مورخ ۹۶/۱۲/۱۹ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۶۱-۱: سال ۱۳۹۰ می‌شود.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مذبور است:

ISO 10406-1: 2015, Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete- Test methods- Part 1: FRP bars and grids

پلیمر مسلح شده با الیاف (FRP) برای تسليح بتن - قسمت ۱: میله ها و شبکه های FRP - روش های آزمون

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش های آزمون کاربردی برای میله ها و شبکه های پلیمری مسلح شده با الیاف به عنوان تسليح کننده ها یا تاندون های پیش تنیدگی^۱ در بتن است.

۲ مراجع الزامی^۲

در مراجع زیر ضوابط وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است.
بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزاماً نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزاماً اور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۱۷: سال ۱۳۸۷، پلاستیک ها- شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون.

2-2 ISO 3611, Geometrical product specifications (GPS)- Dimensional measuring equipment: Micrometers for external measurements- Design and metrological characteristics

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۰۵۷: سال ۱۳۹۳، ویژگی های هندسی فرآورده (GPS)- تجهیزات اندازه گیری
بعادی: ریز سنج های برون سنج- طراحی و مشخصه های اندازه شناختی با استفاده از استاندارد ISO 3611: 2010 تدوین شده است.

2-3 ISO 4788, Laboratory glassware- Graduated measuring cylinders

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۵۸: سال ۱۳۹۳، ظرف های شیشه ای آزمایشگاهی- استوانه های مدرج با استفاده از استاندارد ISO 4788: 2005 تدوین شده است.

2-4 ISO 7500-1, Metallic materials- Verification of static uniaxial testing machines- Part 1: Tension/compression testing machine- Verification and calibration of the force-measuring system

1- Pre-stressing tendons
2- Normative references

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۶۱-۱، مواد فلزی- کالیبراسیون و تصدیق دستگاه‌های آزمون تک محوری ایستا- قسمت ۱: دستگاه‌های آزمون کشش/ فشار- کالیبراسیون و تصدیق سامانه اندازه‌گیری نیرو با استفاده از استاندارد ISO 7500-1: تدوین شده است.

2-5 ISO 13385-1, Geometrical product specifications (GPS)- Dimentional measuring equipment- Part1: Callipers; Designe and metrological characteristics

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۶۱-۱: سال ۱۳۹۰ ویژگی‌های هندسی فرآورده (GPS)- تجهیزات اندازه‌گیری ابعادی- قسمت ۱: طراحی و مشخصه‌های اندازه‌شناختی کولیس‌ها با استفاده از استاندارد ISO 13385-1: 2011 تدوین شده است.

۳ اصطلاحات و تعاریف و نمادها

۱-۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۱-۳

خاصیت قلیایی

alkalinity

به شرایط دارا یا حاوی یون‌های هیدروکسیل (OH⁻) بودن (حاوی مواد قلیایی بودن) گفته می‌شود.

یادآوری- در بتون، محیط قلیایی اولیه دارای pH بالاتر از ۱۳ می‌باشد.

۲-۱-۳

تسليح مهار

anchorage reinforcement

فوлад مسلح‌کننده مشبک یا مارپیچی یا FRP متصل به مهار و اجزای قرار گرفته به صورت مرتب در پشت آن می‌باشد.

۳-۱-۳

بخش مهاری

anchoring section

قسمت انتهای آزمونه که مهار در آن جا، به منظور انتقال بارها از دستگاه آزمون به بخش آزمون قرار می‌گیرد.

۴-۱-۳

بار میانگین

average load

«تنش» میانگین بیشینه و کمینه بار (تنش) تکراری می‌باشد.

۵-۱-۳

زاویه خمشی

bending angle

زاویه ایجادشده توسط قسمت‌های مستقیم آزمونه، روی هر دو طرف خمکن می‌باشد.

۶-۱-۳

نسبت قطر خمشی

bending diameter ratio

نسبت قطر بیرونی سطح خمکن در تماس با میله FRP و قطر اسمی میله FRP می‌باشد.

۷-۱-۳

ظرفیت کششی خمشی

bending tensile capacity

به بار کششی در لحظه شکست آزمونه، گفته می‌شود.

۸-۱-۳

ضریب انبساط حرارتی

coefficient of thermal expansion

میانگین ضریب انبساط حرارتی خطی بین دماهای ارائه شده می‌باشد.

یادآوری - میانگین دماهای ارائه شده به عنوان دمای نماینده در نظر گرفته می‌شود.

۹-۱-۳

الیاف پیوسته

continuous fibre

اصطلاح کلی برای الیاف پیوسته از قبیل کربن، آرامید و شیشه می‌باشد.

۱۰-۱-۳

متصل‌کننده

coupler

وسیله متصل‌کننده تاندون‌ها می‌باشد.

۱۱-۱-۳

ظرفیت شکست خزشی

creep failure capacity

به بار ایجاد کننده شکست، پس از یک دوره زمانی معین از آغاز بار مداوم^۱ گفته می‌شود.
یادآوری - به عنوان مثال، بار ایجاد کننده شکست پس از یک میلیون ساعت، به عنوان ظرفیت شکست خزشی میلیون ساعتی نامیده می‌شود.

۱۲-۱-۳

استحکام شکست خزشی

creep failure strength

به تنش ایجاد کننده شکست پس از یک دوره زمانی معین از آغاز بار مداوم گفته می‌شود.
یادآوری - به عنوان مثال، بار ایجاد کننده شکست پس از یک میلیون ساعت به عنوان استحکام شکست خزشی میلیون ساعتی است.

۱۳-۱-۳

زمان شکست خزش

creep failure time

زمان بین آغاز بار مداوم و شکست آزمونه است.

۱۴-۱-۳

شکست خزشی

creep failure

شکست ناشی از خزش در آزمونه به دلیل بار مداوم می‌باشد.

۱۵-۱-۳

کرنش خزشی

creep strain

تغییر دیفرانسیلی در طول، به ازای واحد طول به دلیل خزش در آزمونه می‌باشد.

۱۶-۱-۳

خزش

creep

تغییر شکل وابسته به زمان یک میله FRP قرار گرفته در معرض بار مداوم در دمای ثابت می‌باشد.

1- Sustained

۱۷-۱-۳

بخش خم شده

deflected section

بخش خم شده میله FRP که در زاویه خمشی و نسبت قطری خمشی موردنیاز حفظ شده، می باشد.

۱۸-۱-۳

خم کن

deflector

وسیله مورد استفاده برای حفظ موقعیت، تغییر زاویه خمشی یا کاهش تمرکز تنش در میله FRP است که گاهی اوقات در بخش خم شده نصب می شود.

۱۹-۱-۳

استحکام خستگی

fatigue strength

بیشینه تنش تکراری که در آن آزمونه در تعداد چرخه های توصیف شده، دچار گسیختگی نشود.

۲۰-۱-۳

پلیمر مسلح شده با الیاف

fibre-reinforced polymer (FRP)

ماده کامپوزیت^۱، قالب گیری و سخت شده به شکل موردنظر، شامل الیاف های پیوسته آغشته با پلیمر پیوند دهنده الیاف می باشد.

۲۱-۱-۳

فرکانس

frequency

تعداد چرخه های بارگذاری (تنشده) در ۱ s طی آزمون می باشد.

۲۲-۱-۳

میله FRP

FRP bar

ماده کامپوزیتی با شکل ساختاری بلند و ظریف، مناسب برای استفاده به عنوان تسلیح کننده بتن و عمدتاً مت Shank از الیاف تک جهته طولی که با ماده رزین پلیمری صلب، شکل و پیوند داده می شود.

۲۳-۱-۳

طول سنجه

gauge length

قسمت مستقیمی در امتداد طول آزمونه که برای اندازه‌گیری ازدیاد طول^۱، با استفاده از کشش‌سنج یا وسیله مشابه به کار می‌رود.

۲۴-۱-۳

شبکه

grid

آرایش صلب دو بعدی (مسطح) یا سه بعدی (فضایی) میله‌های FRP که از داخل به هم متصل‌اند، شبکه‌بندی پیوسته‌ای را شکل می‌دهد که می‌تواند برای تسلیح بتن به کار رود.

۲۵-۱-۳

دامنه بار

دامنه بار (تنش)

load amplitude

load (stress) amplitude

نصف گستره بار (تنش) است.

۲۶-۱-۳

گستره بار (تنش)

load (stress) range

اختلاف بین بیشینه و کمینه بار (تنش) تکراری می‌باشد.

۲۷-۱-۳

بیشینه بار (تنش) تکراری

maximum repeated load (stress)

بیشینه بار (تنش) طی بارگذاری تکراری می‌باشد.

۲۸-۱-۳

بیشینه نیروی کششی

maximum tensile force

بیشینه بار کششی تحمل شده توسط آزمونه طی آزمون کشش می‌باشد.

۲۹-۱-۳

کمینه بار (تنش) تکراری

minimum repeated load (stress)

کمینه بار (تنش) طی بارگذاری تکراری می‌باشد.

۳۰-۱-۳

مساحت مقطع عرضی اسمی

nominal cross-sectional area

عدد حاصل از تقسیم حجم آزمونه FRP بر طول آن می‌باشد.

۳۱-۱-۳

قطر اسمی

nominal diameter

قطر FRP محاسبه شده برای مقطع دایره‌ای فرضی می‌باشد.

۳۲-۱-۳

طول محیطی اسمی

nominal peripheral length

طول محیطی FRP که مبنای محاسبه مقاومت پیوندی است و باید به‌طور جداگانه برای هر FRP تعیین شود.

۳۳-۱-۳

تعداد چرخه‌ها

number of cycles

تعداد دفعات اعمال بار (تنش) تکراری بر آزمونه است.

۳۴-۱-۳

آسودگی

آسودگی تنش

relaxation

stress relaxation

کاهش وابسته به زمان در بار FRP که در دمای ثابت نگهداشته شده با بار اولیه معین اعمال شده و در کرنش ثابت می‌باشد.

۳۵-۱-۳

نرخ آسودگی

relaxation rate

کاهش درصد بار نسبت به بار اولیه پس از دوره زمانی داده شده، تحت کرنش ثابت است.
یادآوری - به عنوان مثال، عدد آسودگی پس از یک میلیون ساعت (قریباً ۱۱۴ سال) به عنوان نرخ آسودگی ۱۰۰ ساله تعریف می‌شود.

۳۶-۱-۳

بار (تنش) تکراری

repeated load (stress)

تغییر چرخه‌ای بار (تنش) بین مقادیر بیشینه و کمینه می‌باشد.

۳۷-۱-۳

Nmodar

S-N curve

منحنی ترسیم شده روی نمودار، که در آن تنش تکراری روی محور عمودی و تعداد چرخه‌های شکست خستگی روی محور افقی قرار گرفته است.

۳۸-۱-۳

تاندون

FRP

tendon

FRP

ساختار بهم پیوسته شده توسط رزین که از الیاف پیوسته به شکل یک تاندون ساخته شده و برای تسلیح تک محوری^۱ بتن به کار می‌رود.

یادآوری - تاندون‌ها معمولاً در بتن پیش‌تنیده استفاده می‌شوند.

۳۹-۱-۳

تحلیل حرارتی-مکانیکی

thermo-mechanical analysis

TMA

روشی برای اندازه‌گیری تغییر شکل ماده به عنوان تابع دما یا زمان، با تغییر دادن دمای ماده مطابق با برنامه کالیبره شده، در شرایط بار بدون ارتعاش است.

1- Uniaxially

TMA منحنی

TMA curve

"TMA" نموداری است که در آن دما یا زمان روی محور افقی و تغییر شکل روی محور عمودی نشان داده می‌شود.

کرنش نهایی

ultimate strain

کرنش متناظر با حداکثر نیروی کششی است.

نمادها

به جدول ۱ مراجعه شود.

جدول ۱- نمادها

مرجع	توصیف	واحد	نماد
زیربندهای ۳-۵، ۴-۶	مساحت مقطع عرضی اسمی آزمونه	mm^2	A
زیربند ۳-۵	قطر اسمی	Mm	D
زیربند ۴-۶	مدول یانگ	N/mm^2	E
زیربند ۴-۶	حداکثر نیروی کششی	N	F_u
زیربند ۴-۶	استحکام کششی	N/mm^2	f_u
زیربند ۴-۶	کرنش نهایی	-	ε_u
زیربند ۴-۶	اختلاف بین بارها در ۲۰٪ و ۵۰٪ بیشینه نیروی کششی	N	ΔF
زیربند ۴-۶	اختلاف کرنش بین ΔF	-	$\Delta \varepsilon$
زیربند ۴-۷	تنش پیوندی	N/mm^2	τ
زیربند ۴-۷	بار کششی در آزمون بیرون کشیدگی ^۱	N	P
زیربند ۴-۷	طول محیطی اسمی آزمونه	Mm	u
زیربند ۴-۷	طول پیوند شده	mm	l
زیربند ۲-۵-۹	نرخ آسودگی	%	Y
زیربند ۲-۵-۹	زمان	H	t
زیربند ۲-۵-۹	ثابت تجربی	-	k_a
زیربند ۲-۵-۹	ثابت تجربی	-	k_b

1- Pull out test

مرجع	توصیف	واحد	نماد
	نسبت کاهش جرم	%	$R_{\Delta m}$
زیربند ۳-۵	حجم آب در سیلندر اندازه‌گیری	mm^3	V_O
زیربند ۳-۵	حجم مجموع کل آب و آزمونه	mm^3	V_S
زیربند ۳-۵	طول آزمونه	mm	l_O
زیربند ۴-۱۱	حجم قبل از غوطه‌وری	G	m_0
زیربند ۴-۱۱	طول قبل از غوطه‌وری	mm	L_0
زیربند ۴-۱۱	حجم بعد از غوطه‌وری	G	m_1
زیربند ۴-۱۱	طول بعد از غوطه‌وری	mm	L_1
زیربند ۲-۵-۱۱	نرخ حفظ ^۱ ظرفیت کششی	%	R_{et}
زیربند ۲-۵-۱۱	ظرفیت کششی قبل از غوطه‌وری	N	F_{u1}
زیربند ۲-۵-۱۱	ظرفیت کششی بعد از غوطه‌وری	N	F_{u0}
زیربند ۳-۶-۱۲	نسبت بار خزشی	-	R_{Yc}
زیربند ۲-۵-۱۳	تنش برشی	N/mm^2	τ_s
زیربند ۲-۵-۱۳	بار شکست برشی	N	P_s
زیربند ۱-۴-۱۵	ضریب انبساط حرارتی	$1/\text{ }^\circ\text{C}$	α_{Sp}
زیربند ۱-۴-۱۵	اختلاف طول آزمونه بین دماهای T_1 و T_2	μ	ΔL_{spm}
زیربند ۱-۴-۱۵	اختلاف طول آزمونه شاخص برای کالیبراسیون طول بین دماهای T_2 و T_1	μ	ΔL_{refm}
زیربند ۱-۴-۱۵	طول آزمونه در دمای اتاق	M	L_0
زیربند ۱-۴-۱۵	بیشینه دما برای محاسبه ضریب انبساط حرارتی (معمولًا $60\text{ }^\circ\text{C}$)	$^\circ\text{C}$	T_2
زیربند ۱-۴-۱۵	کمینه دما برای محاسبه ضریب انبساط حرارتی (معمولًا $0\text{ }^\circ\text{C}$)	$^\circ\text{C}$	T_1
زیربند ۱-۴-۱۵	ضریب انبساط حرارتی محاسبه شده برای آزمونه شاخص به منظور کالیبراسیون طول بین دماهای T_1 و T_2	$1/\text{ }^\circ\text{C}$	α_{set}

۴ ضوابط کلی آزمونه‌ها

آزمونه باید از میله یا شبکه (به همان صورتی که تحویل داده است)^۲، جز در مواردی که طور دیگری توافق شود، برداشته شود.

در مواردی که آزمونه‌ها از یک کلاف پیچیده^۳ برداشته شوند، باید قبل از هرگونه آزمون با عملیات ساده خمس با کمترین مقدار تغییر شکل خمیری^۴، راست شوند.

- 1- Retention
- 2- Delivered condition
- 3- Coil
- 4- Plastic

برای تعیین خواص مکانیکی در آزمون‌های کششی، پیوند شده و مهاری، آزمونه ممکن است بسته به الزامات عملکرد محصول، به طور ساختگی پیرسازی^۱ شود (پس از راست کردن، در صورت قابل اجرا بودن). وقتی آزمونه پیر می‌شود، شرایط عملیات پیرسازی باید در گزارش آزمون بیان شود.

۵ روش آزمون خواص مقطع عرضی

۱-۵ آزمونه‌ها

۱-۱-۵ تهیه آزمونه‌ها

آزمونه‌ها باید به اندازه طول از پیش‌تعیین شده، از ماده مادر (FRP) برای آزمون کششی بریده شوند و انتهای بریده شده آن‌ها صاف و صیقلی شود.

۲-۱-۵ طول آزمونه‌ها

طول آزمونه در صورتی که قطر اسمی تقریبی mm ۲۰ یا کمتر باشد باید mm ۱۰۰ باشد و زمانی که قطر تقریبی بالاتر از mm ۲۰ باشد، طول آزمونه باید mm ۲۰۰ باشد.

۳-۱-۵ تعداد آزمونه‌ها

حداقل تعداد آزمونه‌ها سه می‌باشد که از ماده مادر متعلق به یک بهر گرفته می‌شود.

۲-۵ روش اجرای آزمون

روش اجرای آزمون به شرح زیر است:

الف- طول آزمونه را با استفاده از کولیس ورنیه مطابق استاندارد ISO 13385-1 اندازه بگیرید. از هر نمونه سه بار و در سه جهت اندازه‌گیری را انجام دهید، مقادیر سه میانگین را تا یک رقم بعد از اعشار گرد کنید. این مقدار را به عنوان طول آزمونه در نظر بگیرید.

ب- حجم آزمونه را با استفاده از یک استوانه مدرج مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۵۸: سال ۱۳۹۳ اندازه‌گیری کنید که نوع 1a یا 1b (ردی A یا B)، مطابق قطر تقریبی هر آزمونه انتخاب می‌شود. جدول ۲ ارتباط بین قطر تقریبی آزمونه و گنجایش استوانه مدرج را نشان می‌دهد. اگر دو گنجایش فهرست شده باشد، استوانه‌ای با گنجایش کوچک‌تر را برای آن گستره انتخاب کنید.

پ- مقدار مناسبی آب به استوانه مدرج افزوده و حجم را اندازه‌گیری کنید. زمانی که آزمونه درون استوانه مدرج می‌باشد بهتر است آب آزمونه را پوشانده و قسمت بالایی آب باید در گستره مقیاس قرار گیرد.

یادآوری- اگر روی سطح آزمونه حباب‌های هوا ایجاد شود که می‌تواند باعث بروز خطای اندازه‌گیری شود، می‌توان برای کنترل ایجاد حباب‌های هوا، یک حلal کاهش‌دهنده کشش سطحی، مانند اتانول را به آب اضافه نمود.

ت- آزمونه را درون استوانه مدرج قرار داده و حجم مجموع آب و آزمونه را اندازه بگیرید.

ث- دمای آزمون باید در گستره 15°C تا 25°C باشد. گستره دمایی 20°C تا 30°C برای کشورهای گرمسیری، کاربرد دارد.

جدول ۲- ارتباط بین قطر تقریبی آزمونه و گنجایش استوانه مدرج

گنجایش استوانه مدرج ml	قطر تقریبی آزمونه mm
۱۰ یا ۲۰	۱۰ کمتر از
۲۵	۱۱ تا ۱۳
۵۰ یا ۱۰۰	۱۴ تا ۲۰
۱۰۰	۲۱ تا ۲۵
۳۰۰ یا ۵۰۰	۲۵ بیشتر از

۳-۵ محاسبات

مساحت مقطع عرضی اسمی، A، آزمونه را از رابطه ۱ محاسبه کرده و با دقت یک رقم پس از اعشار گرد کنید:

$$A = \frac{V_s - V_o}{l_o} \quad (1)$$

که در آن:

V_s حجم مجموع کل آب و آزمونه، بر حسب میلی‌متر مکعب؛

V_o حجم آب در استوانه مدرج، بر حسب میلی‌متر مکعب؛

l_o طول آزمونه بر حسب میلی‌متر.

یادآوری- مساحت مقطع عرضی اسمی ذرات ماسه‌ای به سطح چسبیده، پوشش‌های عرضی پیوندشده با سطح و سایر محل‌هایی که تحمل بار را ندارند، را شامل می‌شود.

قطر اسمی، D، را از رابطه ۲ محاسبه کرده و تا یک رقم اعشار گرد کنید:

$$D = 2\sqrt{\frac{A}{\pi}} \quad (2)$$

که در آن:

A مساحت مقطع عرضی اسمی بر حسب میلی متر مربع است.

۴-۵ گزارش آزمون

۱-۴-۵ اطلاعات اجباری

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

الف- تاریخ انجام آزمون؛

ب- نام، شکل، تاریخ ساخت و شماره بهر FRP آزمون شده؛

پ- مساحت مقطع عرضی اسمی؛

ت- قطر اسمی.

۲-۴-۵ اطلاعات تكميلي

گزارش آزمون ممکن است شامل موارد تكميلي زیر باشد:

الف- گنجایش استوانه مدرج به کار رفته در آزمون؛

ب- طول آزمونه؛

پ- حجم آب در استوانه مدرج؛

ت- حجم مجموع کل آب و آزمونه؛

ث- نام حلال، اگر در آزمون استفاده شود.

۶ روش آزمون خواص کششی

۱-۶ آزمونهها

۱-۱-۶ تهیه آزمونهها

آزمونه را به اندازه طول از پیش تعیین شده، مطابق زیربند ۲-۱-۶ به گونه‌ای برش دهید که تاثیری بر عملکرد قسمت مورد آزمون نداشته باشد. برای شبکه‌های FRP آزمونه‌های خطی می‌تواند با بریدن قسمت زائد تهیه

شوند. بهتر است یک پیش‌آمدگی^۱ mm ۲ از میله‌های عرضی به جا گذاشته شود.

۲-۱-۶ طول آزمونه‌ها

طول آزمونه‌ها باید به‌گونه‌ای در نظر گرفته شود که به اندازه مجموع طول مقطع آزمون و بخش مهار باشد (به شکل ۱ مراجعه شود).

طول آزمونه باید به شرح زیر در نظر گرفته شود:

الف- برای میله‌ها طول آزمونه نباید کمتر از ۳۰۰ mm و کمتر از ۴۰ برابر قطر اسمی باشد.

ب- برای رشته‌ها، طول باید مطابق شرایط زیربند الف بوده و کمتر از دو برابر گام رشته نباشد.

پ- برای شبکه‌ها طول باید مطابق شرایط زیر بند الف بوده و نباید کمتر از سه نقطه تقاطع داشته باشد.

۳-۱-۶ انبارش آزمونه‌ها

آزمونه‌ها را به دقت انبارش کنید و در مقابل تغییر شکل، حرارت و قرار گرفتن در معرض نور فرا بنفس که می‌تواند باعث تغییراتی در خواص ماده سازنده آزمونه‌ها شود، محافظت کنید.

۴-۱-۶ تعداد آزمونه‌ها

حداقل تعداد کل آزمونه‌ها باید پنج باشد.

۲-۶ تجهیزات آزمون

۱-۲-۶ دستگاه آزمون

بهتر است دستگاه آزمون با الزامات دستگاه آزمون کششی استاندارد ملی ایران شماره ۸۷۶۸ مطابقت داشته باشد.

۲-۲-۶ مهار

مهار باید با هندسه آزمونه‌ها متناسب بوده و باید فقط ظرفیت انتقال نیروی کششی در امتداد محور طولی آزمونه‌ها را داشته باشد.

۳-۲-۶ کشش‌سنجه‌ها و کرنش‌سنجه

کشش‌سنجه‌ها و کرنش‌سنجه‌های به کار رفته برای اندازه‌گیری ازدیاد طول (کشیدگی) طول آزمونه تحت بارگذاری باید قادر به ثبت تغییرات در طول سنجه یا ازدیاد طول (کشیدگی) حین آزمون با درستی کمینه

^۵ ۱۰ باشد. طول سنجه کشش سنج نباید کمتر از ۱۰۰ mm بوده و کمتر از هشت برابر قطر اسمی میله FRP نباشد. برای میله‌های رشته‌ای، علاوه بر شرایط بالا، طول سنجه نباید کمتر از گام رشته (به شکل ۱ مراجعه شود) باشد. در سیستم‌های با پوشش غلاف خارجی منفصل، مطمئن شوید که کشش سنج، کرنش الیاف غلافی^۱ را به جای کرنش الیاف درونی اندازه‌گیری نکند.

۳-۶ روش آزمون

۱-۳-۶ نصب آزمونه

آزمونه را روی دستگاه آزمون طوری نصب کنید که فقط بار محوری منتقل شود (به شکل ۲ مراجعه شود).

۲-۳-۶ نصب کشش سنج

کشش سنج را در امتداد محور قسمت مرکزی آزمونه نصب کنید.

۳-۳-۶ روش بارگذاری

بارگذاری را مطابق الزامات زیر انجام دهید:

الف- بار را با نرخ ثابت، بدون ضربه بر آزمونه، اعمال کنید. نرخ بارگذاری باید $0,5\%$ تا $1,5\%$ کرنش در هر دقیقه باشد. زمان آزمون نباید از پنج دقیقه بیشتر شود.

ب- بارگذاری را به حداقل ۱۰ بازه افزایشی برابر تقسیم کنید و کرنش را در هر بازه تا تقریباً دو سوم بیشینه نیروی کشنشی اندازه‌گیری کنید.

پ- نیروی کشنشی بیشینه را با دقت سه رقم اعشار معنی‌دار ثبت کنید.

۴-۳-۶ دمای آزمون

دمای آزمون باید در گستره 5°C تا 35°C باشد.

۴-۶ محاسبات

۱-۴-۶ کلیات

همه نتایج، به جز در مواردی که موقعیت شکست درون مهار است، باید به عنوان یک اصل استفاده شود. هر چند اگر محل شکست اغلب در مهار باشد، ممکن است نتایج شکست درون مهار نیز در نظر گرفته شود. در مواردی که نتیجه (در موارد دارای بیشینه نیروی کشنشی) 10% یا بیشتر از مقدار میانگین منحرف شود،

نتیجه باید نادیده گرفته شده و فقط چهار نتیجه باقی مانده استفاده شود. در چنین مواردی، اگر یک نتیجه با٪ ۱۰ یا بیشتر از مقدار میانگین محاسبه شده با استفاده از چهار نتیجه منحرف شود، همه نتایج باید نادیده گرفته شوند و باید آزمون جدیدی انجام شود. نتایج آزمون رد شده باید برای محاسبه صلبیت^۱ کششی، مدول یانگ یا کرنش نهایی استفاده شوند.

میانگین، \bar{X} ، انحراف، Δx_i ، انحراف استاندارد، σ ، به ترتیب مطابق رابطه‌های ۳ تا ۵ بیان شده، تعریف می‌شوند:

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \quad (3)$$

$$\Delta X_i = X_i - \bar{X} \quad (4)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2} \quad (5)$$

که در آن:

تعداد آزمونه‌ها؛ N

داده‌های نمونه‌برداری. X_i

۲-۴-۶ مساحت مقطع عرضی

مساحت مقطع عرضی باید مساحت مقطع عرضی اسمی محاسبه شده مطابق بند ۵ باشد. در صورتی که مساحت مقطع عرضی استاندارد توسط سازنده FRP گزارش شود، مساحت مقطع عرضی استاندارد می‌تواند به عنوان مساحت مقطع عرضی استفاده شود. لازم است مساحت مقطع عرضی اسمی، سطح الیاف موثر، سطح پلیمر و استحکام الیاف در مقدار مساحت مقطع عرضی استاندارد وارد شود.

۳-۴-۶ استحکام کششی

استحکام کششی، f_u ، را بر حسب نیوتون بر میلی‌متر مربع با دقت سه رقم اعشار معنی‌دار با استفاده از رابطه ۶ محاسبه کنید:

$$f_u = F_u / A \quad (6)$$

که در آن:

F_u بیشینه نیروی کششی بر حسب نیوتون؛

A مساحت مقطع عرضی بر حسب میلی‌متر مربع.

۴-۴-۶ صلبیت کششی و مدول یانگ

صلبیت کششی، E_A ، را بر حسب نیوتون و مدول یانگ، E ، را بر حسب نیوتون بر میلی‌متر مربع را با دقت سه رقم اعشار معنی‌دار برای هر دو، به ترتیب با استفاده از رابطه‌های ۷ و ۸ محاسبه کنید. این مقدار باید از اختلاف بین منحنی بار (تنش)-کرنش حاصل از سطح بار در٪ ۲۰ و٪ ۵۰ ظرفیت کشش محاسبه شود. برای موادی که ظرفیت کششی ضمانت شده ارائه شده است، مقادیر در٪ ۲۰ و٪ ۵۰ ظرفیت کششی ضمانت شده ممکن است استفاده شود.

$$E_A = \frac{\Delta F}{\Delta \varepsilon} \quad (7)$$

$$E = \frac{\Delta F}{\Delta \varepsilon \times A} \quad (8)$$

که در آن:

اختلاف بین بارها در٪ ۲۰ و٪ ۵۰ بیشینه نیروی کششی، بر حسب نیوتون؛ ΔF

اختلاف کرنش ΔF در٪ $\Delta \varepsilon$.

۵-۴-۶ کرنش نهایی

کرنش نهایی باید کرنش متناظر با ظرفیت کشش نهایی باشد، زمانی که اندازه‌گیری‌های کرنش‌سنج آزمونه تا زمان شکست در دسترس باشد. در مواقعی که اندازه‌گیری‌های کشنش‌سنج یا کرنش‌سنج تا زمان شکست در دسترس نباشد، کرنش نهايی، ε_u ، باید با دقت سه رقم اعشار معنی‌دار از رابطه ۹ محاسبه شود:

$$\varepsilon_u = \frac{F_u}{E \times A} \quad (9)$$

۶-۵ گزارش آزمون

۶-۵-۱ اطلاعات الزامی

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

الف- نام، شکل، تاریخ ساخت و شماره بهر FRP آزمون شده؛

ب- نوع الیاف و پلیمر پیونددهنده الیاف؛

پ- شماره یا علائم شناسایی آزمونه‌ها؛

ت- شناسه‌گذاری، مساحت مقطع عرضی اسمی و قطر؛

ث- تاریخ انجام آزمون، دما و نرخ بارگذاری؛

ج- روش محاسبه؛

ج- میانگین و انحراف استاندارد بیشینه نیروی کششی (استحکام) و بیشینه نیروی کششی (استحکام) هر آزمونه؛

ح- صلبیت کششی و مدول یانگ هر آزمونه و میانگین؛

خ- متوسط کرنش نهایی و کرنش نهایی هر آزمونه؛

د- منحنی تنش-کرنش هر آزمونه؛

ذ- مد شکست هر آزمونه؛

ر- نام و نام خانوادگی آزمون‌گر.

۲-۵-۶ اطلاعات تکمیلی

اگر مساحت مقطع استاندارد به عنوان مساحت مقطع استفاده شود، موارد زیر ممکن است اضافه شوند:


الف- مساحت مقطع عرضی استاندارد، قطر و مساحت پلیمر فرضی؛

ب- میانگین و انحراف استاندارد بیشینه استحکام کششی و بیشینه استحکام کششی هر آزمونه؛

پ- مدول یانگ هر آزمونه و میانگین؛

ت- منحنی تنش-کرنش هر آزمونه؛

ث- استحکام الیاف.



$$L_{tot} = L + 2L_g$$

L_{ga} : طول سنجه

طول بخش آزمون

میله، شبکه: $L_{ga} \geq 100$ mm, \wedge d

میله: $L \geq 300$ mm, 40 d

رشته: گام رشته، d , d

رشته: ۲ گام رشته، d , 40 d, $L \geq 300$ mm

شبکه: ۳ نقطه تقاطع، d , 40 d, $L \geq 300$ mm


راهنمای:

۱ بخش مهار

۲ کشش سنج

۳ بخش آزمون

شکل ۱- آزمون کششی آزمونه



راهنمای:

- ۱ بخش مهار
- ۲ میله FRP
- ۳ کرنش سنج
- ۴ کشش سنج
- ۵ وسایل مهار

شکل ۲- طرح کلی آزمون کششی

۷ روش آزمون استحکام پیوندی به وسیله آزمون بیرون کشیدگی

۱-۷ آزمونهای آزمون

ضوابط زیربند ۱-۶ باید به کار گرفته شود.

۱-۱-۷ ساخت آزمونهای آزمون


معمولاً بهتر است آزمونهای آزمون با شکل مکعب با یک میله FRP منفرد جاساز شده بهطور عمودی در امتداد محور مرکزی باشند (به شکل ۳ مراجعه شود). طول قسمت پیوند شده میله FRP باید بخشی نوعی از سطح میله FRP بوده و باید در بخش آزاد انتهایی آزمونهای آزمون داشته باشد. طول پیوند شده میله FRP باید چهار

برابر قطر میله FRP باشد. بهمنظور متعادل کردن تنش از صفحه بارگذاری روی سمت بارگذاری شده، میله جاسازی شده در بیرون قسمت پیوند شده باید با PVC یا ماده مناسب دیگری به منظور جلوگیری از پیوند خوردن غلافبندی شود.

۲-۱-۷ ابعاد آزمونه‌ها

ابعاد آزمونه‌ها را به عنوان تابعی از قطر اسمی میله‌های FRP، به روی که در جدول ۳ نشان داده شده تعیین کنید (به شکل ۳ مراجعه شود).

ابعاد بر حسب میلی‌متر



شکل ۳- آزمونه برای آزمون پیوندی (آزمون بیرون کشیدگی)

جدول ۳- ابعاد آزمونه‌ها

قطر بیرون تسليح مارپیچ d_{sh} mm	طول پیوند شده	اندازه مکعب mm	قطر اسمی mm
$80 \leq d_{sh} \leq 100$	چهار برابر قطر اسمی	$100 \times 100 \times 100$	$17 >$
$120 \leq d_{sh} \leq 150$	چهار برابر قطر اسمی	$150 \times 150 \times 150$	۳۰ تا ۱۷

^a در صورتی که نیاز است، میله‌هایی با قطر بیشتر از ۳۰ mm آزمون شوند، اندازه مکعب بتن ممکن است مطابق با آن افزایش یابد.

۳-۱-۷ ابعاد میله‌های FRP

اجازه دهید میله FRP به اندازه تقریبی 10 mm در سمت با انتهای آزاد، بیرون زده باشد و وجه انتهایی را طوری قرار دهید که الصاق سنجه مدرج و غیره برای اندازه‌گیری طول بیرون کشیدگی، ممکن شود. انتهای بارگذاری شده میله FRP باید به اندازه کافی امتداد یابد تا آزمون بیرون کشیدگی عملی شود و باید با بخش مهاری، وسیله نگهدارنده یا وسایل مشابه با قابلیت انتقال بارهای محوری به میله FRP جفت شود.

۴-۱-۷ چیدمان میله‌های FRP

میله‌های FRP را بر اساس محور مرکزی آزمونه چیدمان کنید.

۵-۱-۷ تسلیح مارپیچی

آزمونه‌ها می‌توانند برای جلوگیری از ایجاد شکست شکاف دهنده، با تسلیح مارپیچی در امتداد محور مرکزی فراهم شوند. تسلیح مارپیچی باید با قطر 6 mm و با گام مارپیچ 40 mm باشد. قطر بیرونی مسلح‌سازی‌های مارپیچ به قطر اسمی میله‌های FRP تعیین شده در جدول ۳ بستگی دارد. دو انتهای تسلیح‌های مارپیچی باید جوش داده شوند، یا باید $1/5$ دور بیشتر در نظر گرفته شوند.

۶-۱-۷ تعداد آزمونه‌ها

حداقل سه آزمونه را آزمون کنید. در صورتی که یک آزمونه در بخش مهاری شکسته شود یا به بیرون از آن بلغزد، آزمون دیگری روی آزمونه مجزا با استفاده از میله‌های FRP که از همان بهر آزمونه رد شده تهیه شده باشد انجام دهید.

۷-۱-۷ کیفیت بتن

بتن را با سنگدانه‌های معمولی، با سنگدانه‌های درشت با ابعاد بیشینه 20 mm یا 25 mm تهیه کنید. بتن باید دارای اسلامپ^۱ $10 \text{ cm} \pm 2 \text{ cm}$ و استحکام فشاری استوانه‌ای $28 \text{ N/mm}^2 \pm 3 \text{ N/mm}^2$ روزه برای آزمون پیوند شده باشد.

۸-۱-۷ بتن ریزی

- الف- بخش پیوند شده میله FRP را تمیز کرده تا فاقد هرگونه چربی، کثیفی و غیره باشد.
- ب- اقدامات مناسبی را قبل از بتن ریزی در نظر بگیرید، تا از پیوند شدن بخش‌های غیر پیوندی میله FRP جلوگیری شود.

1- Slump

پ- منفذ موجود در قالب را که میله FRP از طریق آن وارد می‌شود، برای جلوگیری از ورود آب و غیره به آن با استفاده از روغن، بتونه یا مواد مشابه آببندی کنید.

ت- آزمونه را پس از بتن ریزی، با تراشیدن قسمت‌های اضافه رویی صاف کنید، این فرایند را دوباره پس از دو ساعت تکرار کنید تا مطمئن شوید که آزمونهای با ابعاد مناسب حاصل شده است.

۹-۱-۷ برداشتن قالب‌ها و عملآوری^۱

قالب‌ها را پس از دو روز بردارید و آزمونهای را در آب با دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ تا زمان انجام آزمون عملآوری کنید. برای کشورهای گرمسیری دمای $27^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ کاربردی است.

۲-۷ دستگاه و وسایل آزمون

۱-۲-۷ دستگاه آزمون

دستگاه آزمون برای آزمون‌های بیرون کشیدگی، باید قابلیت اعمال بار از پیش تعیین شده را بهدرستی داشته باشد.

۲-۲-۷ صفحه بارگذاری

صفحه بارگذاری باید دارای یک حفره باشد که میله FRP از آن عبور کند. قطر حفره موجود در صفحه بارگذاری باید دو یا سه برابر قطر میله FRP باشد.

۳-۲-۷ مهار

انتهای بارگذاری شونده میله FRP باید به مهاری که قادر به انتقال صحیح بار باشد مجهز شود تا تاندون به دلیل شکستن اتصال یا بهدلیل شکافتی یا ترک خوردن بتن خارج شود. وسیله انتقال بار فقط باید بارهای محوری را به میله FRP، بدون انتقال نیروهای پیچشی و خمی انتقال دهد.


۴-۲-۷ سنجه جابه‌جاوی

سنجه جابه‌جاوی که در انتهای آزاد میله FRP نصب شده باید یک LVDT یا هر دستگاه مشابه آن، با قابلیت ارائه قرائتهاهایی با درستی $1\text{ mm}/0.001$ باشد (به شکل ۴ مراجعه شود).

۳-۷ روش آزمون

۱-۳-۷ نصب آزمونهای

آزمونه را بهدرستی روی صفحه بارگذاری که دارای یک صفحه کروی زیرین است قرار دهید تا از تاثیر گذاشتن بارهای خروج از مرکزیت بر روی آزمونهای جلوگیری شود (به شکل ۴ مراجعه شود).



راهنما:

- | | |
|---------------|---|
| LDVT | ۱ |
| منشور بتن | ۲ |
| صفحه بارگذاری | ۳ |
| صفحه کروی | ۴ |
| میله | ۵ |
| بخش مهار | ۶ |
| وسیله مهار | ۷ |

شکل ۴- طرح کلی آزمون پیوند (آزمون بیرون کشیدگی)

۲-۳-۷ نرخ بارگذاری

نرخ بارگذاری استاندارد باید به گونه‌ای باشد که میانگین تنش کششی میله FRP با نرخ $10 \text{ N/mm}^2/\text{min}$ تا $20 \text{ N/mm}^2/\text{min}$ افزایش یابد. نرخ بارگذاری را تا حد ممکن ثابت نگه دارید تا آزمونهای در معرض شوک قرار نگیرند.

۳-۳-۷ دامنه آزمون

لغزش انتهای آزاد و بار اعمال شده باید در بازه‌های افزایشی نشان داده شده در جدول ۴ ثبت شود تا زمانی که میله FRP از بتن بیرون آید یا بار به طور قابل توجهی به دلیل شکافتگی یا ترک برداشتن بتن کاهش یابد.

جدول ۴- بازه‌های افزایشی اندازه‌گیری

افزایش اندازه‌گیری mm	لغزش انتهای آزاد mm
۰,۰۱	< ۰,۱
۰,۰۲	۰,۲ تا ۰,۱
۰,۰۵	۰,۵ تا ۰,۲
۰,۱	> ۰,۵

۴-۳-۷ عمر آزمونه‌ها

عمر آزمونه‌ها در زمان آزمون باید ۲۸ روز باشد.

۴-۷ محاسبات

زمانی که تشخیص داده شود که آزمونه دچار شکست کششی در بخش مهاری شده یا در بخش مهاری قبل از این که میله FRP از بتن بلغزد، لغزیده باشد یا بار به طور قابل توجهی به دلیل شکاف برداشتن یا ترک خوردن بتن کاهش یافته باشد، از داده‌ها صرف‌نظر کرده و آزمون(های) بیشتری انجام دهید تا تعداد آزمونه‌هایی که از بتن می‌لغزند یا مواردی که بار به طور قابل توجهی به دلیل شکاف برداشتن یا ترک خوردن بتن کاهش می‌یابد، کمتر از سه نباشد.

تنش پیوند شده، τ ، را بر حسب نیوتون بر میلی‌متر مربع، با دقت سه رقم اعشار معنی‌دار با استفاده از رابطه ۱۰ محاسبه کنید و منحنی بار بیرون کشیدگی یا تنش پیوند شده را در برابر جایی لغزش برای هر آزمونه رسم کنید.

$$\tau = \frac{P}{u \times l} \quad (10)$$

که در آن:

P بار کششی در آزمون بیرون کشیدگی، بر حسب نیوتون؛

u طول محیطی اسمی آزمونه، بر حسب میلی‌متر؛

l طول پیوند شده، بر حسب میلی‌متر.

۵-۷ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

الف- نام، شکل، تاریخ ساخت و شماره بهر FRP‌های آزمون شده؛

ب- نوع الیاف و پلیمر پیونددهنده الیاف، نوع عملآوری سطحی الیاف؛

پ- شماره‌ها یا نشانه‌های شناسایی آزمونه‌ها؛

ت- شناسه‌گذاری، مساحت مقطع عرضی اسمی و قطر؛

ث- تاریخ انجام آزمون، دمای آزمون و نرخ بارگذاری؛

ج- ابعاد آزمونه‌ها، طول پیوندشده میله FRP؛

چ- طرح اختلاط، اسلامپ و استحکام فشاری بتن در زمان آزمون؛

ح- میانگین و بیشینه تنش پیوند و حالت شکست برای هر آزمونه؛

خ- منحنی تنش پیوند در برابر جابه‌جایی لغزشی برای هر آزمونه.

۸ روش آزمون عملکرد مهارها و متصل کننده‌ها

۱-۸ روش آزمون عملکرد مهارها

۱-۱-۸ آزمونه‌ها

۱-۱-۱-۸ تهیه آزمونه‌ها

آزمونه‌ها را با الصاق یک مهار به یک یا هر دو انتهای تاندون FRP تهیه کنید.

۲-۱-۱-۸ ابعاد آزمونه‌ها

طول پیشنهادی تاندون FRP بین اتصالات 3 m است (به شکل ۵ مراجعه شود). اگرچه، در مواردی که طول‌های کوتاهتری استفاده می‌شود، طول تاندون FRP بین مهارها باید نه کمتر از 300 mm و نه کمتر از 40 برابر قطر اسمی باشد.

۳-۱-۱-۸ تعداد آزمونه‌ها

کمینه سه آزمونه را آزمون کنید.

۲-۱-۸ دمای آزمون

بهتر است دمای آزمون بهطور کلی بین گستره 5°C تا 35°C باشد. در صورت نیاز، آزمون آزمونه‌های تاندون‌های FRP حساس به دما یا آن‌هایی که در دماهای بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند را در دمای

سرویس واقعی انجام دهید.

۳-۱-۸ روش آزمون

۱-۳-۱-۸ نصب آزمونه

آزمونه‌ها را روی دستگاه آزمون کششی نصب و محکم کنید. مساحت و هندسه سطحی که مهار را نگه می‌دارد، کشش در تاندون‌های FRP و روش اعمال نیروهایی که شرایط واقعی ساختار بتن پیش‌تنبیه را نشان می‌دهند، هر چه دقیق‌تر تعیین کنید.

۲-۳-۱-۸ نرخ بارگذاری

نرخ بارگذاری استاندارد باید نرخ کرنش ثابتی برابر با $\pm 0.5\%$ کرنش در دقیقه باشد.

۳-۳-۱-۸ دامنه آزمون

بارگذاری را تا شکست کششی، که توسط شکست تاندون FRP یا توسط تغییر شکل بیش از حد دستگاه مهار تعیین می‌شود، ادامه دهید.

۴-۱-۸ محاسبات

ظرفیت کششی هر آزمونه و میانگین ظرفیت کششی را محاسبه کنید. مدهای شکست را ثبت و هر گونه تغییر شکل، آسیب، فرورفتگی و غیره در مهار را یادداشت کنید.

۲-۸ روش آزمون عملکرد متصل‌کننده‌ها

۱-۲-۸ آزمونه‌ها

۱-۱-۲-۸ تهیه آزمونه‌ها

آزمونه‌ها را با الصاق FRP یا سایر تاندون‌ها به یک یا هر دو انتهای متصل‌کننده تهیه کنید. تاندون‌های دیگر و متصل‌کننده‌های آن‌ها باید دارای استحکام کافی نسبت به تاندون‌های FRP آزمون شده باشند.

۲-۱-۲-۸ ابعاد آزمونه‌ها

طول پیشنهادی تاندون بین پایه‌های کناری 3 m است (به شکل ۶ مراجعه شود). اگرچه، در مواردی که طول‌های کوتاه‌تری استفاده می‌شود، طول تاندون FRP بین مهارها باید نه کمتر از 300 mm و نه کمتر از 40 برابر قطر اسمی باشد.

۳-۱-۲-۸ تعداد آزمونهای

حداقل سه آزمون را آزمون کنید.

۲-۲-۸ دمای آزمون

توصیه می‌شود دمای آزمون به طور کلی بین گستره ${}^{\circ}\text{C}$ ۵ تا ${}^{\circ}\text{C}$ ۳۵ باشد. در صورت نیاز، آزمون آزمونهای تاندون‌های FRP حساس به دما یا آن‌هایی را که در دماهای بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند، در دمای سرویس واقعی انجام دهید.

۳-۲-۸ روش آزمون

ضوابط کلی بند ۱-۸-۳ باید اعمال گردد.

۴-۲-۸ محاسبات

ظرفیت کششی هر آزمونه و میانگین ظرفیت کششی را محاسبه کنید. مدهای شکست را ثبت کنید، هر گونه تغییر شکل، آسیب، فرورفتگی و غیره در متصل‌کننده‌ها را یادداشت کنید.

۳-۸ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

الف- نام و شماره بهر FRP‌های آزمون شده؛

ب- نوع الیاف و ماده پیونددهنده به الیاف؛

پ- شماره‌ها یا نشانه‌های شناسایی آزمونهای؛


ت- شناسه‌گذاری، مساحت مقطع عرضی اسمی و قطر؛

ث- تاریخ انجام آزمون، دمای آزمون و نرخ بارگذاری؛

ج- ابعاد آزمونهای و توصیف مهار؛

چ- میانگین ظرفیت شکست کششی، ظرفیت شکست کششی و مد شکست هر آزمونه؛


ح- سوابق مربوط به هر گونه تغییر شکل، آسیب، فرورفتگی و غیره مربوط به مهارها متصل‌کننده‌ها.



راهنمای:

- ۱ مهار (آزمونه)
 - ۲ اتصال
 - ۳ تاندون FRP
 - ۴ بخش مهاری
 - ۵ متصل کننده
 - ۶ تاندون فولادی پیش تنیدگی
 - ۷ سلوول بار
 - ۸ نیرو
- $L = ۳,۰ \text{ m}$ a

شکل ۵- طرح کلی آزمون عملکردی مهاری (مثال)



راهنمای:

- ۱ مهار
- ۲ پایه کناری
- ۳ تاندون FRP
- ۴ متصل کننده (آزمونه)
- ۵ بخش مهار
- ۶ متصل کننده
- ۷ تاندون فولادی پیش تنیدگی
- ۸ سلوول بار
- ۹ نیرو

$$L = ۳,۰ \text{ m} \quad a$$

شکل ۶- طرح کلی آزمون عملکردی متصل کننده (مثال)

۹ روش آزمون آسودگی درازمدت

۱-۹ آزمونهای

۱-۱-۹ تهیه، به کاربردن و ابعاد آزمونهای

آزمونهای را مطابق شرایط بند ۶ تهیه و به کار برید.

۲-۱-۹ تعداد آزمونهای

حداقل سه آزمون را آزمون کنید. در مواردی که یک آزمونه در بخش مهار شکسته شود یا به بیرون از آن بلغرد، آزمونی اضافه روی آزمونه جداگانه تهیه شده از بهر یکسان با آزمونه رد شده انجام دهید.

۲-۹ چارچوب و وسایل آزمون

۱-۲-۹ چارچوب و وسایل آزمون

چارچوب و وسایل آزمون باید توان اعمال باری مداوم و در عین حال حفظ کرنش ثابت را داشته باشد. وسیله بارگذاری باید قادر به بارگذاری در نرخ کرنش ثابت معادل $1\% \pm 5\%$ در ثانیه (با خطای) را داشته باشد.

۲-۲-۹ مهارها

مهارها باید مطابق شرایط بند ۶ باشد.

۳-۲-۹ درستی بار اولیه

درستی بار اعمال شده اولیه به آزمونه باید به صورت زیر باشد:

الف - چارچوب و وسایل آزمون با ظرفیت بارگذاری کوچکتر یا مساوی $1\% \pm 0.1\%$ از بار تنظیم شده؛

ب - چارچوب و وسایل آزمون با ظرفیت بارگذاری بزرگتر از $1\% \pm 0.2\%$ از بار تنظیم شده.

۴-۲-۹ درستی اندازه‌گیری‌های بار

درستی خوانش‌ها یا ثبت خودکار بارهای اعمال شده به آزمونه باید در محدوده 0.1% بار اولیه باشد.

۵-۲-۹ نوسانات کرنش

دستگاه آزمون باید نوسانات کرنش آزمونه را به گونه‌ای کنترل کند تا در طول دوره آزمون، زمانی که کرنش در آزمونه ثابت شده است بیشتر یا بزرگ‌تر از $10^{-2} \times 25\%$ نباشد. اگر FRP از بخش مهار لغزیده باشد، فاصله لغزش باید به گونه‌ای جبران شود که نتایج آزمون را تحت تاثیر قرار ندهد.

۶-۲-۹ کشش‌سنچ و کرنش‌سنچ

اگر قرار باشد کشش‌سنچ یا کرنش‌سنچ روی آزمونه نصب شود ، کشش‌سنچ یا کرنش‌سنچ باید مطابق ضوابط بند ۶ باشد.

۷-۲-۹ اندازه‌گیری زمان

گذر زمان طی آزمون باید با وسیله مناسبی (زمان‌سنچ و غیره) با درستی حدود ٪ ۱ زمان سپری شده اندازه‌گیری شود.

۳-۹ دمای آزمون

دمای آزمون بهتر است بهطور معمول، به غیر از شرایط خاص، در گستره $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}$ باشد.
دمای $27^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}$ برای کشورهای گرمسیری قابل کاربرد است. در مواردی که دما تاثیر زیادی بر نتایج آزمون دارد، بهتر است آزمون‌های بیشتری در دمای 20°C و دمای 60°C انجام شود. در هر دو مورد، نوسان دما در طول دوره آزمون نباید بیشتر از $2^{\circ} \pm$ باشد.

۴-۹ روش آزمون

۱-۴-۹ نصب آزمونه و طول سنجه

نصب آزمونه‌ها و طول سنجه باید مطابق شرایط بند ۶ باشد.

۲-۴-۹ پیش‌کشیدگی

در مواردی که از کرنش‌سنچ برای آزمونه استفاده می‌شود، آزمونه باید بهطور محکم با اعمال بار بین ٪ ۱۰ تا ٪ ۴۰ بار اولیه ازپیش تعیین شده، قبل از تثبیت و کالیبراسیون کرنش‌سنچ کشیده شود.

۳-۴-۹ بار اولیه

بار اولیه باید بار قابل انتظار در انتقال باشد. اگر بار نامعلوم باشد، بار اولیه توصیه شده باید ٪ ۷۰ ظرفیت کششی تضمین شده باشد.

۴-۴-۹ اعمال بار اولیه

الف) بار اولیه باید بدون این‌که آزمونه در معرض شوک یا لرزش قرار گیرد، اعمال شود.

ب) نرخ معین بارگذاری آزمونه باید بین $200 \text{ N/mm}^2/\text{min} \pm 50 \text{ N/mm}^2/\text{min}$ باشد.

پ) کرنش روی آزمونه باید پس از اعمال بار اولیه به آزمونه ثبیت شود، و به مدت $120 \text{ s} \pm 2 \text{ s}$ حفظ شود. این زمان باید به عنوان زمان شروع آزمون در نظر گرفته شود.

۵-۴-۹ اندازه‌گیری کاهش بار

کاهش بار باید به طور کلی در یک دوره زمانی حداقل ۱۰۰۰ h اندازه‌گیری شود، مگر این‌که طور دیگری توافق شده باشد. کاهش بار باید به طور خودکار با یک ثبت‌کننده متصل به دستگاه آزمون، ثبت شود. اگر ثبت‌کننده روی دستگاه آزمون نصب نشده باشد، کاهش بار باید پس از سپری شدن زمان‌های ۱، ۲، ۴، ۶، ۹، ۱۵، ۳۰، ۴۵، ۷۲ h، ۴۸ h، ۲۴ h، ۱۰ h، ۴ h، ۲ h، ۱.۵ h، ۱ h، ۰.۵ min، ۰.۳ min، ۰.۱۵ min، ۰.۰۹ min و ۰.۰۶ min حداقل هر ۱۲۰ h یکبار انجام شوند.

۵-۹ محاسبات

۱-۵-۹ مقدار آسودگی

مقدار آسودگی باید از تقسیم بار اندازه‌گیری شده در آزمون آسودگی، بر بار اولیه محاسبه شود.

۲-۵-۹ منحنی آسودگی

منحنی آسودگی باید با نمودار نیمه لگاریتمی رسم شود، جایی‌که مقدار آسودگی، بر حسب درصد، در مقیاس حسابی روی محور عمودی نمایش داده می‌شود و زمان آزمون، بر حسب ساعت، با مقیاس لگاریتمی روی محور افقی نمایش داده می‌شود. یک خط تقریبی برای زمان آسودگی، Y ، که بر حسب درصد بیان شده، باید از داده‌های منحنی با استفاده از روش کمینه مربعات به شکلی که در رابطه ۱۱ آورده شده حاصل شود:

$$Y = k_a - k_b \cdot \log t \quad (11)$$

که در آن:

t زمان، بر حسب ساعت؛

k_a و k_b ثابت‌های تجربی می‌باشند.

ضریب تعیین، r^2 ، به شکلی که در رابطه ۱۲ آورده شده است محاسبه می‌شود:

$$r^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n [Y_i - (k_a - k_b \cdot \log t)]^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2} \quad (12)$$

۶-۹ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

الف- نام، شکل، تاریخ تولید و شماره بهر FRP‌های آزمون شده؛

ب- نوع الیاف و ماده پیونددهنده الیاف؛

پ- شماره یا نشانه‌های شناسایی آزمونهای؛

ت- شناسه‌گذاری، مساحت مقطع عرضی اسمی و قطر؛

ث- تاریخ انجام آزمون، دمای آزمون و نوسانات دما؛

ج- نوع دستگاه آزمون؛

چ- بار اولیه و نرخ بارگذاری آن؛

ح- ظرفیت کششی تضمین شده و نسبت بار اولیه به ظرفیت کششی تضمین شده؛

خ- منحنی آسودگی هر آزمونه؛

د- میانگین نرخ‌های آسودگی در ۱۰۰۰ h، ۱۰ h و ۱۲۰ h؛

ذ- رابطه برای استخراج خطی تقریبی و ضریب تعیین آن.

۱۰ روش آزمون خستگی کششی

۱-۱۰ آزمونهای

۱-۱-۱۰ تهییه، به کار بردن و ابعاد آزمونهای

تهییه، به کار بردن و ابعاد آزمونهای باید مطابق شرایط بند ۶ باشد.

۲-۱-۱۰ تعداد آزمونهای

حداقل سه آزمونه را برای هر کدام از سه سطح بار، آزمون کنید. در مواردی که آزمونهای در بخش مهاری شکسته شوند یا به بیرون از آن بلغزد، بهتر است آزمونی اضافه بر روی آزمونهای جدایانه از همان بهری که آزمونه شکسته شده از آن برداشته شده است انجام گیرد.

۲-۱۰ دستگاه و وسایل آزمون

۱-۲-۱۰ دستگاه آزمون

دستگاه آزمون باید قابلیت حفظ کردن دامنه بار (تنش) ثابت و بار (تنش) تکرار شده بیشینه و کمینه و فرکانس را داشته باشد. دستگاه آزمون باید به یک شمارش‌گر مجهز شده باشد که قابلیت ثبت تعداد چرخه‌ها تا شکست آزمونه را داشته باشد. درستی بار باید حدود ۱٪ گستره بار باشد.

۲-۲-۱۰ مهار

مهار باید مطابق شرایط بند ۶ باشد. به طور ایده‌آل، مهارهای دارای نوع یکسان باید برای همه آزمونهای در مجموعه آزمونهای در نظر گرفته استفاده کرد.

۳-۲-۱۰ اندازه‌گیری‌های کرنش

اگر اندازه‌گیری‌های کرنش به عنوان بخشی از آزمونهای خستگی نیاز باشد، باید از کشش‌سنجد و کرنش‌سنجدی با قابلیت حفظ کردن درستی $1\pm$ مقدار مشخص شده طی آزمون استفاده شود.

۳-۱۰ دمای آزمون

به طور کلی بهتر است دمای آزمون در گستره 5°C تا 35°C قرار گیرد. دمای آزمون تعیین شده برای آزمونهایی که به تغییرات دما حساس هستند باید در گستره $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ باشد. دمای $27^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ برای کشورهای گرمسیری کاربردی است.

۴-۱۰ روش آزمون

۱-۴-۱۰ نصب آزمونهای

نصب آزمونهای باید مطابق ضوابط بند ۶ باشد.

۲-۴-۱۰ تنظیم بار

به منظور تعیین منحنی $S-N$ بار کمینه و بیشینه را با یکی از سه روش زیر تنظیم کنید:

الف- بار میانگین را تثبیت کنید و دامنه بار را تغییر دهید؛

ب- بار کمینه را تثبیت کنید و بار بیشینه را تغییر دهید؛

پ- نرخ بار را تثبیت کنید و بار بیشینه و کمینه را مطابق نرخ تثبیت شده، تغییر دهید.

روش به کار گرفته شده را مطابق با هدف آزمون تعیین کنید. در هر مورد، حداقل سه سطح بار باید به گونه‌ای تنظیم شود که گستره تعداد چرخه‌ها برای شکست بین 10^{-6} تا 10^{-3} باشد. از منحنی‌های معمول S-N برای مواد FRP جهت به کارگیری نرخ بار (تنش) ثابت شده، R ، برابر با 10^0 استفاده نمایید.

۴-۳ فرکانس

فرکانس بهتر است به طور معمول در گستره Hz ۱ تا 10^{-1} باشد.

۴-۴ شروع آزمون

پس از بارگذاری استاتیک تا رسیدن به بار میانگین، بارگذاری تکرار شونده را شروع کنید. بار تعیین شده را به سرعت و بدون هیچ شوکی وارد کنید. بارهای تکرار شونده بیشینه و کمینه باید طی مدت آزمون ثابت باقی بمانند. معمولاً بهتر است شمارش تعداد چرخه‌ها زمانی شروع شود که بار بر روی آزمونه به بار از پیش تعیین شده رسیده باشد.

۴-۵ پایان آزمون

جداسازی کامل (شکستن) آزمونه باید منجر به تشکیل شدن شکست شود. تعداد چرخه‌ها تا شکست را ثبت کنید. اگر آزمونه پس از 10^2 چرخه دچار شکست نشود، آزمون می‌تواند قطع شود. از آزمونه‌هایی که شکسته نشده‌اند مجدداً استفاده نکنید.

۴-۶ قطع^۱ آزمون

آزمونه‌ها بهتر است به طور معمول بدون قطع برای هر آزمونه از آغاز تا پایان آزمون برای هر آزمونه، انجام شوند. زمانی که آزمونی قطع شود، تعداد چرخه‌ها تا زمان قطع و مدت زمان قطع را ثبت کنید.

۵-۱ محاسبات

۵-۲ کلیات

داده‌های آزمونه‌هایی را که از بخش مهاری لغزیده‌اند، در ارزیابی خواص ماده FRP نادیده بگیرید. در مواردی که شکست کششی یا لغزش به وضوح در بخش مهاری اتفاق افتاده است، از داده‌ها صرف‌نظر کنید. توصیه می‌شود آزمونهای دیگری انجام شود تا تعداد آزمونه‌هایی که در بخش مهار دچار شکست شده‌اند، کمتر از سه نباشد.

۲-۵ منحنی S-N

منحنی S-N را با تنش تکرار شونده بیشینه، گستره تنش یا دامنه تنش در مقیاس حسابی روی محور عمودی و تعداد چرخه‌ها در مقیاس لگاریتمی روی محور افقی را رسم کنید. جایی که نقاط اندازه‌گیری روی هم منطبق شود، تعداد نقاط منطبق بر هم را یادداشت کنید. پیکان‌های به جهت راست را برای نشان دادن نقاطی که نتایج آزمون را برای آزمونهای باقی‌مانده که دچار شکست نشده‌اند بیان می‌کنند، اضافه کنید.

۳-۵ استحکام خستگی

استحکام خستگی را در $10^6 \times 2$ چرخه با درون‌یابی، از روی منحنی S-N حاصل از یکی از سه روش قسمت بار (به زیربندهای الف، ب یا پ مراجعه شود) بحث شده در بالا، به دست آورید. استحکام خستگی را تا سه رقم اعشار گزارش کنید.

۴-۱۰ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

الف- نام، شکل، تاریخ تولید و شماره بهر FRP‌های آزمون شده؛

ب- نوع الیاف و ماده پیونددهنده به الیاف؛

پ- شماره‌ها یا نشانه‌های شناسایی آزمونهای آزمون؛

ت- شناسه‌گذاری، مساحت مقطع عرضی اسمی و قطر؛

ث- تاریخ انجام آزمون، دما و رطوبت آزمون (از آغاز تا پایان آزمون)؛

ج- بار (تنش) بیشینه، بار (تنش) کمینه، بار (گستره تنش)، تعداد چرخه‌های شکست و نرخ فرکانس برای هر آزمون؛

چ- ثبت مد شکست مشاهده شده برای هر آزمون؛

ح- منحنی S-N و استحکام خستگی.

روش آزمون مقاومت قلیایی ۱۱

۱-۱۱ آزمونهای

۱-۱-۱۱ تهیه آزمونهای

آزمونهای اضافی با روشنی که عملکرد قسمتی که آزمون می‌شود را تحت تاثیر قرار ندهد، تهمه شوند.

۱-۲ آزمونهای آشنا

آزمونهای را به دقت انبار کنید و در برابر تغییر شکل، حرارت و قرار گرفتن در معرض نور فرابنفس که ممکن است باعث تغییرات، در خواص ماده آزمونهای طبی نمونه‌داری و تهیه آزمونهای شود، محافظت کنید.

۱۱-۱-۳

طول آزمونه نباید کمتر از ۱۰۰ mm یا ۴۰ برابر قطر اسمی میله FRP باشد. برای میله FRP رشته‌ای، طول نباید مطابق ضوابط بالا باشد و نباید کوچک‌تر از دو بار گام، شته باشد.

۱-۱۱ تعداد آزمونه‌ها

حداقل پنج آزمونه را برای آزمون کششی قبل از غوطه‌وری و پس از غوطه‌وری آزمون کنید. اگر یک آزمونه دچار شکست شود، یا از بخش مهاری بلغزد، توصیه می‌شود یک آزمون اضافی روی آزمونه‌ای جداگانه که از همان بهی، که آزمونه‌های شکست شده از آن، ب داشته شده است، انجام شود.

۲-۱۱ غوطه و د، محله، قلبان

١-٢-١١ تهئء محلوا قلبا

محلول قلیایی استفاده شده برای غوطه‌وری، باید ترکیب شیمیایی یکسانی داشته باشند همان‌طور که محلول نافذ در بتون قالب ریزی می‌شود. بهتر است pH اولیه محلول بالاتر از ۱۳ باشد. برای مثال، ترکیب محلول قلیایی شامل سدیم هیدروکسید g ۸/۰ و پتاسیم هیدروکسید g ۲۲/۴ در lit ۱ آب یون‌زادایی شده می‌باشد.

۱-۲-۱۱ مونه محلها نفوذ از گلخانه

برای جلوگیری از نفوذ محلول از انتهاهای آزمونه طی غوطهوری، دو انتهای آزمونه‌ها را با رزین اپوکسی سهشانید و احازه دهد تا عملاً آوردی شود.

۳-۲-۱۱ دمای غوطه‌وری

دمای تعیین شده غوطه‌وری باید ${}^{\circ}\text{C} \pm 3 {}^{\circ}\text{C}$ باشد.

۴-۲-۱۱ نصب آزمونه

آزمونه را روی وسیله غوطه‌وری نصب کنید. در صورت لزوم، باری کششی به عنوان مثال، سطح باری که متناظر با تنش طراحی تسلیح FRP است باید به آزمونه اعمال شود. از جذب CO_2 هوا و تبخیر آب طی غوطه‌وری محلول قلیایی ممانعت کنید.

۵-۲-۱۱ مدت زمان غوطه‌وری

مدت زمان غوطه‌وری باید، یک ماه باشد.

۶-۲-۱۱ عمل آوری پس از غوطه‌وری

آزمونه را پس از غوطه‌وری در آب بشویید.

۳-۱۱ ظاهر خارجی و تغییر جرم

۱-۳-۱۱ بازرگانی محلول قلیایی

مقدار pH محلول قلیایی را قبل و بعد از آزمون مقاومت قلیایی، اندازه بگیرید.

۲-۳-۱۱ ظاهر خارجی

ظاهر آزمونه را قبل و بعد از آزمون مقاومت قلیایی برای مقایسه رنگ، شرایط سطح و تغییر شکل بررسی کنید. در صورت نیاز، آزمونه ممکن است بریده شده و صیقلی شود و شرایط مساحت مقطع عرضی با استفاده از میکروسکوپ بررسی شود.

۳-۳-۱۱ اندازه‌گیری تغییر جرم

پس از غوطه‌وری، رزین اپوکسی را که بر قسمت‌های انتهایی آزمونه اعمال شده است، جدا کرده، آزمونه را خشک کنید و جرم آن را تا رسیدن به جرم ثابت اندازه بگیرید. نرخ کاهش جرم، $R_{\Delta m}$ ، را بر حسب درصد با استفاده از رابطه ۱۳ محاسبه کنید:

$$R_{\Delta m} = \left[\frac{(m_0 / L_0) - (m_1 / L_1)}{m_0 / L_0} \right] \times 100 \quad (13)$$

که در آن:

جرم قبل از غوطه‌وری، بر حسب گرم؛ m_0

L_0 طول قبل از غوطه‌وری، بر حسب میلی‌متر؛

m_1 جرم پس از غوطه‌وری، بر حسب گرم؛

L_1 طول آزمونهای که دو انتهای آن پس از غوطه‌وری جدا شده است، بر حسب میلی‌متر.

۴-۱۱ آزمون کششی

۱-۴-۱۱ وسایل و دستگاه آزمون

وسایل و دستگاه آزمون باید مطابق با ضوابط بند ۶ باشد.

۲-۴-۱۱ دمای آزمون و روش آزمون

دمای آزمون و روش آزمون باید مطابق ضوابط بند ۶ باشد.

۵-۱۱ محاسبات

۱-۵-۱۱ کلیات

خواص ماده میله FRP را فقط بر اساس آزمونهایی که متحمل شکست در بخش آزمون می‌شوند، ارزیابی کنید. اگر شکست کششی یا لغزش در بخش مهاری روی دهد، از داده‌ها صرف نظر کنید. توصیه می‌شود آزمون‌های بیشتری انجام شود تا تعداد آزمونهایی که دچار شکست در بخش آزمون می‌شوند، از پنج کمتر نباشد.

۲-۵-۱۱ نرخ حفظ ظرفیت کششی

نرخ حفظ ظرفیت کششی، R_{et} ، را بر حسب درصد و با دقت دو رقم اعشار معنی‌دار با استفاده از رابطه ۱۴ محاسبه کنید:

$$R_{et} = \frac{F_{u1}}{F_{u0}} \times 100 \quad (14)$$

که در آن:

F_{u1} ظرفیت کششی پس از غوطه‌وری، بر حسب نیوتون؛

F_{u0} ظرفیت کششی قبل از غوطه‌وری، بر حسب نیوتون.

۶-۱۱ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

الف- اطلاعات پایه:

- نام، شکل، تاریخ تولید و شماره بهر FRP‌های آزمون شده؛
 - نوع الیاف و ماده پیونددهنده به الیاف؛
 - شماره‌ها یا نشانه‌های شناسایی آزمونه‌ها؛
 - شناسه‌گذاری، مساحت مقطع عرضی اسمی و قطر؛
 - تاریخ آغاز و پایان غوطه‌وری؛
- ب- اطلاعات مربوط به محلول قلیایی غوطه‌وری:
- ترکیب محلول قلیایی، pH، دما، دوره غوطه‌وری و زمان؛
 - بار کششی و نسبت بار کششی به ظرفیت کششی اسمی (اگر کشش انجام نشود، بهتر است این واقعه ثبت شود)؛
 - ثبت مشاهدات وضعیت ظاهری خارجی و کاهش جرم؛
- پ- اطلاعات مربوط به آزمون کشش:
- دمای آزمون و نرخ بارگذاری؛
 - میانگین و انحراف استاندارد ظرفیت کششی برای (استحکام) آزمون‌های غوطه‌ور شده و غوطه‌ور نشده و ظرفیت کششی برای هر آزمونه غوطه‌ور شده و غوطه‌ور نشده؛
 - میانگین صلبیت کششی و مدول یانگ میانگین برای آزمون‌های غوطه‌ور شده و غوطه‌ور نشده و صلبیت کششی و مدول یانگ برای هر آزمونه غوطه‌ور شده و غوطه‌ور نشده؛
 - کرنش نهایی میانگین برای همه آزمونه‌های غوطه‌ور شده و غوطه‌ور نشده و میانگین کرنش نهایی؛
 - نرخ حفظ ظرفیت کششی؛
- منحنی تنش-کرنش همه آزمونه‌های غوطه‌ور شده و غوطه‌ور نشده.

۱۲ روش آزمون برای شکست خزشی

۱-۱۲ آزمونهای

۱-۱-۱۲ تهیه، به کار بردن و ابعاد آزمونهای

آزمونهای باید مطابق ضوابط بند ۶، تهیه و به کار روند.

۲-۱-۱۲ تعداد آزمونهای

برای هر شرایط آزمون، حداقل سه آزمونه را آزمون کنید. اگر آزمونه در بخش مهاری شکسته شوند یا به بیرون از آن بلغرند، بهتر است یک آزمون اضافی روی آزمونه جداگانه برداشته شده از همان بهر آزمونه دچار شکست شده، انجام شود.

۲-۱۲ وسایل و چارچوب آزمون

۱-۲-۱۲ وسایل و چارچوب آزمون

وسایل و چارچوب آزمون باید قادر به حفظ کردن بار مدام و ثابت باشد، حتی اگر آزمونه تغییر شکل دهد.

۲-۲-۱۲ مهار

مهار باید مطابق ضوابط بند ۶ باشد.

۳-۲-۱۲ کشش‌سنج و کرنش‌سنج

کشش‌سنج و کرنش‌سنج باید مطابق ضوابط بند ۶ باشد.

۴-۲-۱۲ اندازه‌گیری زمان

گذشت زمان طی آزمون باید با تجهیزات مناسب (زمان‌سنج و غیره) با درستی٪ ۱ از زمان سپری شده، اندازه‌گیری شود.

۳-۱۲ دمای آزمون

بهتر است دمای آزمون ، به غیر از شرایط محیطی خاص، در گستره $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ باشد. دمای $27^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ برای کشورهای گرمسیری قابل کاربرد است.

۴-۱۲ ظرفیت کششی

ظرفیت کششی باید مطابق ضوابط بند ۶ باشد.

۵-۱۲ روش آزمون

۱-۵-۱۲ نصب آزمونه و طول سنجه

نصب آزمونه و طول سنجه باید مطابق ضوابط بند ۶ باشد.

۲-۵-۱۲ بارگذاری

الف- طی بارگذاری مراقب باشید تا از قرار گرفتن آزمونه در معرض شوک و لرزش جلوگیری شود.

ب- بارگذاری را بی درنگ انجام دهید و زمان بارگذاری اولیه را ثبت کنید.

پ- اندازه‌گیری آزمون خزش از لحظه‌ای آغاز می‌شود که بارگذاری از پیش تعیین شده برای آزمونهای تکمیل شده باشد.

ت- نباید اجازه داده شود که نیروی خزش به اندازه ۲٪ رقم اسمی یا بیشتر کاهش یابد.

۳-۵-۱۲ انتخاب بارهای مداوم برای اعمال کردن

الف- آزمونهای خزشی را برای پنج مجموعه یا بیشتر از آن از شرایط نسبت بار که بر مبنای ظرفیت کشنی انتخاب شده‌اند، انجام دهید.

ب- مجموعه‌ای از شرایط نسبت بار باید طوری باشد که سه آزمونه پس از ۱۰۰۰ بارگذاری، شکسته نشود.

۴-۵-۱۲ اندازه‌گیری کرنش خزشی

کرنش خزشی باید به‌طور خودکار توسط یک ثبت‌کننده متصل شده به دستگاه آزمون ثبت شود اگر هیچ ثبت‌کننده‌ای به دستگاه آزمون متصل نشده باشد، کرنش خزشی را پس از زمان‌های سپری شده زیر اندازه‌گیری کنید: ۱ min، ۳ min، ۶ min، ۹ min، ۱۵ min، ۳۰ min، ۱۵ min، ۱ h، ۴۵ min، ۱، ۲ h، ۱، ۵ h، ۱ h، ۴۵ min، ۱۰ h، ۱۲۰ h، ۲۴ h، ۴۸ h، ۹۶ h، ۷۲ h و ۱۲۰ h و متعاقباً در مضرب‌هایی از ۲۴ h بهنحوی که در هر ۱۲۰ h حداقل یکبار اندازه‌گیری شده باشد.

۶-۱۲ محاسبات

۱-۶-۱۲ به کار بردن داده‌ها

خواص ماده میله‌های FRP را تنها بر اساس آزمونهای دچار شکست شده در بخش آزمون ارزیابی کنید. اگر شکست کشنی یا لغزشی در بخش مهاری به وضوح روی دهنده، از داده‌ها صرف نظر کنید. توصیه می‌شود آزمونهای بیشتری انجام شود تا تعداد آزمونهایی که در این آزمون دچار شکست در بخش آزمون می‌شوند، کمتر از سه نباشد.

از داده‌های مربوط به آزمونهایی که در آغاز بارگذاری می‌شکنند، صرف نظر کنید. در چنین مواردی، فقط بار اعمال شده و زمان شکست خزش را ثبت کنید، اما آنها را از داده‌ها حذف کنید، ضرورتی برای انجام آزمون‌های اضافی وجود ندارد.

۲-۶-۱۲ منحنی نسبت بار / (زمان شکست خزشی)

برای هر آزمونهای که تحت آزمون خزشی قرار گرفته، منحنی نسبت بار / زمان شکست خزشی باید به صورت نمودار نیمه لگاریتمی که نسبت بار در مقیاس حسابی روی محور عمودی و زمان شکست خزشی، بر حسب ساعت، در مقیاس لگاریتمی روی محور افقی است، رسم شود.

۳-۶-۱۲ نمودار خطی شکست خزشی

نمودار خطی شکست خزشی را بر پایه نسبت بار خزشی، R_{Y_c} ، تهیه کنید. خطی با بهترین برازش را برای داده‌های نمودار با استفاده از روش کمینه مربعات مطابق رابطه‌های ۱۲ و ۱۵ محاسبه کنید:

$$R_{Y_c} = k_a - k_b \cdot \log t \quad (15)$$

۷-۱۲ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

الف- نام، شکل، تاریخ ساخت و شماره بهر FRP آزمون شده؛

ب- نوع الیاف و ماده پیونددهنده الیاف؛

پ- شماره‌ها یا نشانه‌های شناسایی آزمونهای؛

ت- شناسه‌گذاری، مساحت مقطع عرضی اسمی و قطر؛

ث- تاریخ انجام آزمون و دمای آزمون؛

ج- نوع و نام چهارچوب و وسایل آزمون؛

ج- نوع و نام مهار؛

ح- میانگین ظرفیت کششی و ظرفیت کششی (استحکام) هر آزمونه؛

خ- زمان بارگذاری اولیه؛

د- منحنی نسبت بار / زمان شکست خزشی؛

ذ- منحنی کرنش خزشی زمان برای هر آزمونه؛

ر- فرمول مشتق‌گیری خط تقریبی و ضریب تعیین آن.

۱۳ روش آزمون استحکام برش عرضی

۱-۱۳ آزمونه‌ها

۱-۱-۱۳ تهیه آزمونه‌ها

آزمونه‌ها نباید در معرض هیچ‌گونه فرآوری قرار گیرند و باید تا حد ممکن راست و مستقیم باشند. بهتر است آزمونه‌هایی که به شدت خم شده‌اند استفاده نشوند.

۲-۱-۱۳ به کار بردن آزمونه‌ها

به هنگام فراهم کردن و تهیه آزمونه‌ها، از تغییر شکل، حرارت دادن، و قرار گرفتن بیرونی در معرض نور فرابینفش، که می‌تواند باعث تغییراتی در خواص ماده بخش آزمون شونده آزمونه شود، اجتناب کنید.

۳-۱-۱۳ طول آزمونه‌ها

آزمونه‌ها باید صرفنظر از قطر اسمی میله‌های FRP دارای طول ثابت باشند. طول نباید کمتر از پنج برابر فاصله صفحه برشی و بیش‌تر از ۳۰۰ mm باشد.

۴-۱-۱۳ تعداد آزمونه‌ها

حداقل سه آزمونه را آزمون کنید. اگر الیاف آزمونه کشیدگی قابل توجهی نشان دهند، با نشان دادن این‌که شکست ناشی از برش نیست، بهتر است یک آزمون اضافی روی آزمونه جدایانه برداشته شده از همان بهر آزمونه رد شده، انجام شود.


۲-۱۳ دستگاه و وسایل آزمون

۱-۲-۱۳ دستگاه آزمون

توصیه می‌شود دستگاه آزمون با الزامات استاندارد ISO 7500-1 مطابقت داشته باشد. دستگاه آزمون باید دارای ظرفیت بارگذاری افزون بر ظرفیت کششی آزمونه‌ها باشد و باید قادر به اعمال بارگذاری در نرخ بارگذاری مورد نیاز باشد. دستگاه آزمون همچنین باید قادر به ارائه خوانش‌های بارگذاری با درستی٪ ۱ در طول آزمون باشد.

۲-۲-۱۳ دستگاه آزمون برش


دستگاه آزمون برش (به شکل‌های ۷ تا ۹ مراجعه شود) باید به‌گونه‌ای ساخته شود که یک آزمونه میله‌ای شکل روی دو صفحه کم و بیش همزمان توسط دو تیغه (لبه) همگرا در راستای وجود عمود بر جهت محور آزمونه برش داده شود. اختلاف جهت محوری بین تیغه‌های بالایی و پایینی باید 0.5 mm تا 1.0 mm باشد و باید تا حد ممکن کوچک ساخته شود. فاصله تعیین شده بین صفحه‌های برش باید 50 mm باشد.




راهنمای:

- ۱ برش‌دهنده فشاری
- ۲ آزمونه
- ۳ نگهدارنده آزمونه

شکل ۷- دستگاه آزمون برش دوگانه (آزمون برش عرضی)



شکل ۸- ترکیب سطوح تماس آزمونهای و دستگاه آزمون



راهنمای:

- ۱ تیغه بالایی
- ۲ تیغه پایینی

شکل ۹- شکل مفهومی تنش‌های تماسی دستگاه آزمون عملکننده روی آزمونه

۳-۱۳ دمای آزمون

توصیه می‌شود بهطور کلی، دمای آزمون در گستره 5°C تا 35°C قرار گیرد. دمای آزمون تعیین شده برای آزمونهای حساس به دما باید $2^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ باشد. دمای $27^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ برای کشورهای گرمسیری کاربردی است.

۴-۱۳ روش آزمون

۱-۴-۱۳ نصب آزمونه

آزمونه را در مرکز دستگاه برش طوری نصب کنید که در تماس با وسیله بارگذاری بالایی باشد. بهتر است هیچ شکاف قابل مشاهده‌ای بین سطوح تماس وسایل بارگذاری نباشد.

۲-۴-۱۳ نرخ بارگذاری

نرخ بارگذاری تعیین شده باید به گونه‌ای باشد که تنش برشی از نرخ $30\text{ N/mm}^2/\text{min}$ تا $60\text{ N/mm}^2/\text{min}$ افزایش یابد. بارگذاری را بهطور یکنواخت بدون این که آزمونه در معرض شوک قرار گیرد، اعمال کنید.

۳-۴-۱۳ دامنه کاربرد آزمون

بارگذاری را تا شکست آزمونه ادامه دهید. بار شکست را با دقت سه رقم اعشار معنی‌دار ثبت کنید. بهتر است توجه شود که بارگذاری می‌تواند بهطور موقت بهدلیل وجود دو وجه گسیخته شده کاهش یابد.

۵-۱۳ محاسبات

۱-۵-۱۳ به کار بردن داده‌ها

با بازرسی چشمی، تعیین کنید که آیا شکست بهدلیل برش روی داده است یا خیر. اگر بیرون کشیدگی الیاف آشکار باشد، از داده‌ها صرف‌نظر کنید، آزمون‌های اضافی باید انجام شود تا تعداد آزمون‌های شکسته شده ناشی از برش کمتر از سه نباشد.

۲-۵-۱۳ استحکام برشی

مقاومت برشی، τ_s ، را بر حسب نیوتن بر میلی‌متر مربع با دقت سه رقم اعشار معنی‌دار از رابطه ۱۶ محاسبه کنید:

$$\tau_s = \frac{P_s}{2A} \quad (16)$$

که در آن:

بار شکست برشی بر حسب نیوتن؛ P_s

مساحت مقطع عرضی اسمی آزمونه بر حسب میلی‌متر مربع.

۶-۱۳ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

الف- نام FRP؛

ب- نوع الیاف و ماده پیونددهنده الیاف؛

پ- شماره‌ها یا نشانه‌های شناسایی آزمونه‌ها؛

ت- شناسه‌گذاری، مساحت مقطع عرضی اسمی و قطر؛

ث- تاریخ انجام آزمون، دمای آزمون و نرخ بارگذاری؛

ج- فاصله بین وجوده برشی دوگانه و هندسه سطح تماس؛

چ- بار شکست برشی برای هر آزمونه، میانگین بار شکست برشی و استحکام برشی؛

ح- مد شکست هر آزمونه.

۱۴ روش آزمون خواص کششی خمی

۱-۱۴ آزمونه‌ها

۱-۱-۱۴ تهیه و به کار بردن آزمونه‌ها

تهیه و به کار بردن آزمونه‌ها باید مطابق ضوابط بند ۶ باشد.

۲-۱-۱۴ طول آزمونهای

طول آزمونهای باید مجموع طول بخش آزمون شونده و طول بخش مهاری باشد. طول بخش آزمون نباید کمتر از ۱۰۰ mm از مهارها تا بخش تغییر شکل یافته باشد و نباید کمتر از ۴۰ برابر قطر اسمی میله FRP باشد. برای میله FRP رشته‌ای شکل، به عنوان شرایط اضافی، طول نباید از دو برابر گام رشته کمتر باشد.

۳-۱-۱۴ تعداد آزمونهای

تعداد آزمونهای هر شرایط (ترکیب قطرهای خمی و زوایای خمی) آزمون نباید کمتر از سه باشد. اگر آزمونهای به وضوح در بخش مهار زیر ظرفیت کششی٪ ۹۵ دچار شکست شود یا از آن بلغزد، باید یک آزمون اضافی روی آزمونهای برداشته شده از همان بهر انجام شود.

۲-۱۴ وسایل و واحد آزمون

۱-۲-۱۴ واحد آزمون

واحد آزمون (به شکل ۱۱ مراجعه شود) باید شامل یک وسیله بارگذاری، شاخص بارگذاری، نگهدارنده مهاری و خمکن باشد. دستگاه آزمون باید دارای ساختاری باشد که قابلیت ادامه آزمون تا شکستگی کششی را داشته باشد.

۲-۲-۱۴ وسیله بارگذاری

وسیله بارگذاری باید دارای ظرفیت بارگذاری افزون بر ظرفیت کششی آزمونهای باشد و باید توانایی اعمال بارگذاری در نرخ بارگذاری مورد نیاز را داشته باشد.

۳-۲-۱۴ شاخص بار

شاخص بار باید قابلیت نشان دادن بارها با درستی حداقل٪ ۱ بار شکست، تا شکست آزمونهای را داشته باشد.

۴-۲-۱۴ نگهدارنده مهار

نگهدارنده مهاری باید با هندسه آزمونهای متناسب باشد و باید قابلیت انتقال درست بار از دستگاه آزمون به آزمونهای را داشته باشد. نگهدارنده مهار باید به گونه‌ای ساخته شود که فقط بارهای محوری را به آزمونهای منتقل کند، بدون این که نیروی خمی یا کششی را انتقال دهد.

۵-۲-۱۴ خمکن

خمکن باید قادر به حفظ زاویه خمی و قطر خمی خواسته شده طی آزمون باشد تا زمانی که آزمونهای گسیخته شود. سطح خمکن که در تماس با آزمونهای قرار می‌گیرد باید محکم و صاف باشد. (به شکل ۱۰ مراجعه شود).

۶-۲-۱۴ دمای آزمون

دمای آزمون تعیین شده باید در گستره $5^{\circ}\text{C} \text{ تا } 35^{\circ}\text{C}$ قرار گیرد به جز در مواردی که توافق دیگری صورت گیرد. دمای آزمون برای آزمونهای حساس به تغییرات دما باید $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ باشد. دمای 27°C برای کشورهای گرمسیری کاربردی است.

۳-۱۴ روش آزمون

۱-۳-۱۴ آماده‌سازی آزمون

قطر خمش و زاویه خمش باید برای آزمون به طور مناسب تنظیم شود. آن‌گاه، این ترکیب شرایط آزمون واحدی را تشکیل می‌دهد. به عنوان پیکربندی شاخص، فقط یک بخش دارای خم باید در آزمونه تنظیم شود.

۲-۳-۱۴ نصب آزمونه

به هنگام نصب آزمونه روی واحد آزمون مراقب باشید تا زاویه خمشی و قطر خمشی موردنیاز در بخش خم شده طی آزمون حفظ شود.

۳-۳-۱۴ نرخ بارگذاری

نرخ بارگذاری استاندارد باید نرخ کرنش ثابتی معادل $1\% \pm 0.5\%$ کرنش در دقیقه باشد.

۴-۳-۱۴ دامنه آزمون

بارگذاری را تا شکست آزمونه اعمال کنید. بار و محل شکستگی را اندازه بگیرید و ثبت کنید و زمان شکست را ثبت کنید.

۴-۱۴ محاسبات

۱-۴-۱۴ بررسی داده‌ها

خواص ماده میله FRP را بر اساس آزمونهای دچار شکست شده در بخش آزمون ارزیابی کنید. اگر شکست کششی یا لغزشی در بخش مهار به وضوح تحت ظرفیت کششی 95% روی دهد، از داده‌ها صرف نظر کنید.

۲-۴-۱۴ ظرفیت کششی خمشی

میانگین، بیشینه و کمینه ظرفیت کششی خمشی را برای هر شرایطی از آزمون محاسبه کنید.

۵-۱۴ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

الف- نام، شکل، تاریخ ساخت و شماره بھر FRP های آزمون شده؛

ب- نوع الیاف و ماده پیونددهنده الیاف؛

پ- شماره ها یا نشانه های شناسایی آزمونه ها؛

ت- شناسه گذاری، مساحت مقطع عرضی اسمی و قطر؛

ث- تاریخ انجام آزمون، دمای آزمون و نرخ بارگذاری؛

ج- شرایط سطح میله FRP (ماده، ضخامت، پیکربندی و غیره هر نوع پوشش)؛


چ- زاویه خمش، قطر بیرونی وضعیت سطحی بخش خمشده، نسبت قطر خمشی، ماده و پیکربندی سطحی؛

ح- ظرفیت کششی خمشی هر آزمونه؛

خ- موقعیت و مد شکست هر آزمونه؛

ی- تعداد آزمونه ها برای هر بھر از شرایط زیریند ۱۴-۵-۷، میانگین، بیشینه و کمینه ظرفیت کششی

خمشی.



راهنمای:

۱ قطر خمشی

۲ زاویه خمشی

۳ میله FRP

شکل ۱۰- مثالی از خم کن



شکل ۱۱- تصویر وسایل و واحد آزمون

۱۵ روش آزمون ضریب انبساط حرارتی طولی با تحلیل مکانیکی - حرارتی

۱-۱۵ آزمونهای آزمون

۱-۱-۱۵ عمل آوری پیش آزمون آزمونهای آزمون

قبل از آزمون، آزمونهای کمینه به مدت 24 h در دمای $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ و رطوبت نسبی $(50 \pm 10)\%$ ، تحت شرایط دمایی کلاس دو و شرایط رطوبت نسبی مطابق بند ۶ استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۱۷: سال ۱۳۸۷، نگهداری شوند مگر این که به گونه‌ای دیگر توافق شده باشد. سپس آزمونهای آزمون به طور معمول به مدت 48 h در بیشینه دمای آزمون به منظور حذف کرنش ناشی از خمش و برای رطوبت‌زدایی و هوازدایی نگهداری شوند.

۲-۱-۱۵ ابعاد آزمونهای آزمون

آزمون شاخص بریده شده از میله FRP باید به طول 20 mm ، با سطح مقطع صاف یا مربع که قطر یا عرض آن بیشتر از 5 mm نباشد.

۳-۱-۱۵ تعداد آزمونهای آزمون

تعداد آزمونهای آزمون باید کمتر از سه باشد.

۲-۱-۱۵ وسیله آزمون

۱-۲-۱۵ وسیله آزمون

دستگاه تحلیل مکانیکی- حرارتی (TMA)^۱ استفاده شده برای آزمون باید توانایی اندازه‌گیری در حالت فشاری، حفظ اتمسفر ثابت اطراف آزمونه و بالا بردن دمای آزمونه با نرخ ثابت را داشته باشد.

۲-۲-۱۵ کالیبراسیون وسیله آزمون

کالیبراسیون حساسیت سنجه جابه‌جایی باید به‌طور دوره‌ای با استفاده از یک میکرومتر خارجی مطابق استاندارد ISO 3611 یا میکرومتر متصل به دستگاه آزمون انجام شود.

کالیبراسیون دما‌سنج باید با استفاده از ماده خالص با نقطه ذوب مشخص انجام شود.

۳-۲-۱۵ نصب وسیله آزمون

دستگاه TMA باید در محلی نصب شود که طی آزمون در معرض لرزش قرار نگیرد.

۳-۱۵ روش آزمون

روش اجرای آزمون به شرح زیر است:

الف- آزمونه، میله سنجه و سکوی آزمون را تمیز کنید و آزمونه را به‌طور ایستاده قرار داده و در صورت امکان، به سکو پیوند دهید.

ب- میله سنجه را در مرکز آزمونه و بدون اعمال هیچ‌گونه فشاری قرار دهید.

پ- جو اطراف آزمونه باید متشکل از هوای خشک (مقدار آب بیشینه ۰٪ کسر جرمی) یا نیتروژن (مقدار آب بیشینه ۰٪ کسر جرمی، مقدار اکسیژن بیشینه ۰٪ کسر جرمی)، حفظ شده در نرخ جریان در گستره ۵۰۰ ml/min تا ۱۰۰ ml/min باشد.

ت- بار را به‌آرامی به نوک میله سنجه در دمای اتاق اعمال کنید، ابتدا دما باید تا دمای ۰°C پایین آورده شود، سپس تا ۶۰°C بالا برد شود، مگر این‌که طور دیگری توافق شده باشد، و فرایند کامل جابه‌جایی آزمونه باید ثبت شود.

ث- نرخ افزایش دما نباید بیشتر از ۵°C/min باشد.

ج- تنش فشاری عملکننده روی آزمونه باید حدود ۳ mN/mm² باشد.

۴-۱۵ محاسبات

۱-۴-۱۵ ضریب انبساط حرارتی

ضریب انبساط حرارتی آزمونه، α_{sp} ، بر حسب درجه سانتی گراد معکوس، با گستره دمایی اندازه گیری شده تا T_2 باید مطابق رابطه ۱۷ محاسبه شود:

$$\alpha_{sp} = (\Delta L_{spm} - \Delta L_{refm}) / [L_0 \times (T_2 - T_1)] + \alpha_{set} \quad (17)$$

که در آن:

ΔL_{spm} اختلاف طول آزمونه بین دو دمای T_1 و T_2 ، بر حسب میکرومتر؛

ΔL_{refm} اختلاف طول آزمونه شاخص برای کالیبراسیون طول بین دو دمای T_1 و T_2 ، بر حسب میکرومتر؛

L_0 طول آزمون در دمای اتاق، بر حسب میکرومتر؛

T_2 بیشینه دما برای محاسبه ضریب انبساط حرارتی، معمولاً 60°C ؛

T_1 کمینه دما برای محاسبه ضریب انبساط حرارتی، معمولاً 0°C ؛

α_{set} ضریب انبساط حرارتی محاسبه شده آزمونه شاخص برای کالیبراسیون طول بین دو دمای T_1 و T_2 ، بر حسب درجه های متقابل.

در دستگاه هایی که کالیبراسیون طول آزمونه و آزمونه شاخص، به طور همزمان اندازه گیری می شود، ΔL_{refm} در رابطه ۱۷ باید برابر صفر در نظر گرفته شود.

۲-۴-۱۵ گرد کردن مقادیر عددی

هر یک از ضرایب انبساط حرارتی باید تا شش رقم اعشار (10^{-7}) محاسبه شوند و میانگین مقادیر تا پنج رقم اعشار گرد شوند (10^{-6}). اگر مقدار میانگین کمتر از یک باشد، باید با درستی شش رقم اعشار (10^{-7}) بیان شود.

۵-۱۵ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

الف- نام، شکل، تاریخ تولید و شماره بهر FRP های آزمون شده؛

ب- نوع الیاف و ماده پیونددهنده الیاف؛

پ- شماره یا نشانه های شناسایی آزمونه ها؛

ت- شناسه گذاری، مساحت مقطع عرضی اسمی و قطر؛

ث- تاریخ انجام آزمون؛

ج- ابعاد آزمونهای؛

ج- روش عملآوری پیش از آزمون؛

ح- نوع دستگاه آزمون؛

خ- نوع اتمسفر محیطی طی آزمون و نرخ جریان؛

د- نام ماده استفاده شده برای کالیبراسیون دما و اندازه‌های گرفته شده؛

ذ- نوع آزمون شاخص برای کالیبراسیون طول؛

ر- گستره دمایی که ضریب انبساط حرارتی در آن اندازه‌گیری شده است و دمای نماینده؛

ز- منحنی TMA هر آزمونه؛

ژ- ضریب انبساط حرارتی هر آزمونه و ضریب انبساط حرارتی میانگین.